

2014 年上半年我国非食用消费品出口美国受阻统计

一、概览

2014 年上半年，我国出口的家居产品、玩具和儿童用品、运动娱乐设施、家用通信设备、纺织品等 13 大类产品被美国消费品安全委员会（CPSC）实施 109 次召回（见表 1），其中运动娱乐设施、家用电器、玩具、儿童用品、家居产品五类产品召回 73 次，占同期 CPSC 对我国产品召回总批次的 66.97%。

2014 年上半年，我国出口至美国的产品受阻金额达 229852.71 万美元（见表 1）；其中家用电器、运动娱乐设施、儿童用品占 76.81%。

表 1 2014 年上半年我国产品出口美国受阻统计

产品类别	召回批次	比例	金额（万美元）	比例
运动娱乐设施	22	20.18%	53206.41	23.15%
家用电器	17	15.6%	85974.93	37.40%
玩具	12	11.01%	1069.26	0.47%
儿童用品	11	10.09%	37377.77	16.26%
家居产品	11	10.09%	8181.05	3.56%
家用通信娱乐设备	6	5.5%	912.3	0.40%
纺织品	5	4.59%	74.33	0.03%
电动工具	5	4.59%	2377.6	1.03%
个人用品	4	3.67%	1156.6	0.50%
家用维修保养产品	3	2.75%	8705.2	3.79%
家用结构和建筑材料	2	1.83%	734	0.32%
家用产品的包装和容器	2	1.83%	8728.1	3.80%
其他产品	9	8.26%	21355.16	9.29%
总计	109	100%	229852.71	100%

二、2014 年上半年产品出口美国受阻统计

1.玩具与儿童用品

上半年我国出口至美国的玩具和儿童用品被 CPSC 召回 24 次，召回原因主要是产品含有/会产生小部件导致儿童窒息，其次是产品的

锋利边缘导致使用者被割伤（见图 1）；涉及产品包括奶嘴、童鞋、夹克、婴儿推车、毛绒玩具、填充玩具、磁性玩具、学步车、摇铃玩具等。




图 1 2014 年上半年我国玩具及儿童用品出口美国受阻风险统计

召回案例：

通报日期：2014-06-04

产品类别：儿童用品 (ICS:97.190)

产品名称：婴儿车连接器（见图 2）

存在风险：摔倒

召回原因：该款婴儿车上用于连接座椅和婴儿车的连接器会发生断裂，导致使用时不稳定并发生断裂，婴儿车上的婴儿容易摔下。截至目前，进口商 phil&teds 公司已收到 2 起关于连接器在严寒气候情况下发生断裂的报告。

召回数量：387

总值(万美元)：1.55



图 2 CPSC 召回我国生产的婴儿车连接器

法规解析：美国童车需要符合《消费者安全法案》（CPSA）、《消费者安全改进法案》（CPSIA）、《联邦有毒有害物质法案》（FHSA）、《铅漆法规》（16 CFR 1303）、美国联邦法规《婴儿手推车安全法规》（16 CFR 1227）以及 ASTM 标准《婴儿学步车安全性能规范》（ASTM F 977）、《儿童推车安全性能规范》（ASTM F 833）。

2. 家用电器

上半年我国家用电器产品出口美国受阻 18 次，受阻原因主要是产品导致火灾或者烧伤消费者（见图 3）；产品涉及暖风机、显示器支架、除湿机、脱水机、电暖气、鼓风机、LED 灯泡等。




图 3 2014 年上半年我国家用电器出口美国受阻风险统计

召回案例：

通报日期：2014-05-22

产品类别：家用电器 (ICS:97.030; 29; 31)

产品名称：日光灯（见图 4）

存在风险：火灾/烧伤

召回原因：该款日光灯的底座会出现松动，易引发电弧和火灾的危险。截至目前，进口商 Cordelia Lighting 公司已收到 888 起事故报告，其中包括 382 起元件冒烟，328 起元件着火和 173 起元件出现电火花及 5 起元件出现电弧的事故报告。尚未收到任何人员伤亡的报告。

召回数量：222000

总值(万美元)：288.6



图 4 CPSC 召回我国生产的日光灯

法规解析：对于家用电器的安全要求，美国联邦政府没有法规形式的强制性规定，但是许多州规定在其市场上销售的电子产品必须有安全认证。对于电器类产品，美国消费品安全委员会（CPSC）主要是依据自愿性的 UL 标准以及市场反馈和消费者投诉情况。在调查家电产品的安全事故时，CPSC 也以 UL 标准作为评判依据。美国消费品安全管理委员会 CPSC 鼓励产品进行认证（如 UL、ETL、CSA、MET 认证等），或者产品在经认可机构认可的实验室进行检测。如日光灯产品需要符合美国国家标准学会（ANSI）及美国保险商实验室（UL）的相关标准。

3.运动娱乐设施

上半年我国出口至美国的运动娱乐设施被 CPSC 召回 13 次，召回原因包括导致消费者摔倒、内伤、撞击等（见图 5），产品涉及曲棍球护肘、折叠自行车、登山救援设施、智能腕带、健身器材等。




图 5 2014 年上半年我国运动娱乐设施出口美国受阻风险统计

召回案例：

通报日期：2014-06-25

产品类别：运动娱乐设施(ICS:97.220；97.200)

产品名称：自行车（见图 6）

存在风险：撞击

召回原因：该款自行车的前叉易发生断裂，会引起使用者出现撞击的危险。

召回数量：125200

总值(万美元)：11017.6



图 6 CPSC 召回我国生产的自行车

法规解析：美国市场上的运动娱乐设施，首先需要符合《消费品安全法案》（CPSA）、《消费品安全改进法案》（CPSIA）及《联邦危险品法案》的规定；其次，需要符合特殊的产品法规。如针对自行车产品，美国 CPSC 发布《自行车安全法规》（16 CFR 1512），规定了自行车零部件和结构必备的性能指标，包括车架、前叉、车轮、脚踏板、制动器、反光灯等。在检验方法中详细规定了每辆自行车（包括根据生产商的说明书组装的整车）设计应达到的性能指标。

4. 家居产品

上半年我国出口至美国的家居产品被 CPSC 召回 11 次，召回原因主要是产品倒塌、引起火灾、撕裂伤等（见图 7）；涉及装饰物、吊灯、木质桌子等。




图 7 2014 年上半年我国家居产品出口美国受阻风险统计

召回案例：

通报日期：2014-06-12

产品类别：家居产品

产品名称：搁脚凳（见图 8）

存在风险：摔倒

召回原因：该款搁脚凳在正常使用时，凳子中部易发生坍塌，造成使用者摔倒的危险。截至目前，进口商 Big Lots 公司已收到 19 起关于使用者因凳子坍塌而摔倒的报告。其中包括 6 起轻伤，如背部拉伤、擦伤、瘀伤或挫伤。

召回数量：14000

总值(万美元)：448.0



图 8 CPSC 召回我国生产的搁脚凳

法规解析：美国家居产品涉及的标准法规众多，如《消费品安全法案》（CPSA）、《消费品安全改进法案》（CPSIA）、《联邦有害物质法案》（FHSA）、《有毒物质控制法案》（TSCA）等，以及美国联邦法规《铅漆法规》（16 CFR 1303）等。